

Universidade de Vigo	FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Ref.: FPRL 01-15 Páx. 1 de 2	SERRA CALADORA PORTÁTIL ELÉCTRICA

RISCOS	CAUSAS
<ul style="list-style-type: none"> • Cortes 	<ul style="list-style-type: none"> • Mal uso da serra • Sucidade excesiva • Pouca estabilidade no posto de traballo
<ul style="list-style-type: none"> • Exposición a ruídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Corte coa serra dependendo do tipo de folla que se utilice.
<ul style="list-style-type: none"> • Exposición a partículas por vía respiratoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Sucidade excesiva • Polvos que veñen do corte da serra
<ul style="list-style-type: none"> • Contactos eléctricos directos e indirectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Manipular na acometida eléctrica • Fallos no illamento funcional dos aparatos eléctricos • Descargas electrostáticas • Cortocircuitos eléctricos
<ul style="list-style-type: none"> • Proxección de partículas 	<ul style="list-style-type: none"> • Partículas xeradas no corte da serra

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Consultar o manual do fabricante.
- Non utilizar a serra cando se detecte algunha anomalía durante a inspección diaria ou durante o seu uso.
- A velocidade de operación da serra deberá permanecer sempre dentro dos valores de operación indicadas polo fabricante.
- Antes de realizar calquera tarefa de mantemento ou cambio de pezas, o aparato debe estar desenchufado da corrente eléctrica.
- Revisar o estado da máquina, do cable eléctrico e dos prolongadores; se houbera algún desperfecto, poñer un letreiro de fora de servizo e reparar a máquina.
- Levar roupa axustada. Tamén levar o pelo recollido.
- Suxeitar a peza ó traballar firmemente con mordazas.
- Asegurarse de que a folla da serra dispón dun bo afiado.
- Verificar que non se interpoña nada entre a peza a calar e o camiño da serra.
- Realizar un primeiro corte de proba.
- Manter sempre as mans lonxe da zona de corte.
- Lubricar esporadicamente o carrete guía.
- Ó traballar con pezas pequenas, débese utilizar unha base de asento estable ou unha mesa de serrar.
- Prohibido fumar, beber ou comer durante a operación coa máquina.
- Evitar sucidade excesiva.
- Ó rematar o serrado, desconectar o aparato e esperar a parada da folla.
- Mentres a serra estea en marcha, as proteccións deben permanecer activas.
- Posta a terra de todas as masas metálicas.
- Interruptor diferencial no circuito de acometida




Universidade de Vigo	FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Ref.: FPRL 01-15 Pág. 2 de 2	SERRA CALADORA PORTÁTIL ELÉCTRICA

REVISIONS


- O aparato debe someterse a unha inspección interior e exterior para comprobar se continúa cumprindo as condicións regulamentarias.
- Renovar as follas de corte periodicamente, cando se consideren un pouco gastadas.
- Comprobar que o cable eléctrico atópase en bo estado.
- Revisar que a serra está limpa habitualmente.
- Anualmente os usuarios deben limpar interiormente e revisar os equipos de seguridade.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



RECOMENDACIONES

 Resistentes a proxeccións de partículas 3M 2740	 Mapa Krytech 557 Niveles de resistencia 4343	 Snr 31 3M 2740	 Para partículas sólidas FFP2
---	---	--	---

REALIZADO	MODIFICADO
<p>Servizo de Prevención de Riscos Laborais</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="129 1944 387 2123">  M^a José Montero Vilariño 02/01/2015 </div> <div data-bbox="400 1921 823 2130" style="text-align: center;">  Carmen Álvarez González </div> </div>	<p>Data:</p>