

Universidade de Vigo	<b>FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS</b>
Ref.: FPRL 10-09 Páx. 1 de 3	<b>TRABALLOS CON LÁSER</b>

RISCOS	CAUSAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lesión térmica ou fotoquímica na retina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A radiación visible (400-700 nm) e infravermello-A (700-1400 nm) poden alcanzar a retina</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cataratas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A radiación ultravioleta-A (315-400 nm) é absorbida en alta porcentaxe polo cristalino</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoqueratite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As radiacións UV-B (280 a 315 nm), UV-C (200 a 280 nm) son detidas e absorbidas pola córnea producindo fotoqueratite</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Queimadura corneal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A radiación IR-B (1,4-3,0 <math>\mu\text{m}</math>) e IR-C (3,0 <math>\mu\text{m}</math>-1 mm) son detidas e absorbidas pola córnea producindo queimadura corneal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Queimadura na pel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cando hai unha sobreexposición ao láser</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilización de corrente de alta tensión (&gt;1 KV)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contaminación atmosférica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Producida polo material vaporizado polo láser</li> </ul>

### CONCEPTOS

#### CLASIFICACIÓN DOS LÁSERES

Clasificación segundo o grado de perigo. Esta é unha guía no control de exposicións, pero recoméndase que a exposición á radiación láser sexa a mínima posible.

Clase 1	Seguros en condicións razoables de utilización
Clase 1M	Como a clase 1, pero non seguros cando se miran a través de instrumentos ópticos como lupas ou binoculares. (Dano ocular)
Clase 2	Láseres visibles (400 a 700 nm). Os reflexos de aversión protexen o ollo aínda que se utilicen con instrumentos ópticos. (Dano ocular)
Clase 2M	Como a clase 2, pero non seguros cando se utilizan instrumentos ópticos. (Dano ocular)
Clase 3R	Láseres cuxa visión directa é potencialmente perigosa pero o risco é menor e necesitan menos requisitos de fabricación e medidas de control que a Clase 3B. (Dano ocular)
Clase 3B	A visión directa do feixe de luz é sempre perigosa, mentres que a reflexión difusa é normalmente segura. (Dano ocular e cutáneo)
Clase 4	A exposición directa de ollos e pel é sempre perigosa e a reflexión difusa normalmente tamén. Poden orixinar incendios. (Dano ocular e cutáneo)

#### EFECTOS BIOLÓXICOS

Os órganos que poden resultar danados nunha exposición a radiación láser son os ollos e a pel. A gravidade da lesión dependerá da lonxitude de onda do láser e do nivel de exposición alcanzado, que é función da potencia ou enerxía do láser e do tempo de exposición.

LESIÓNS NOS OLLOS. -Varían coa lonxitude de onda da radiación.

LESIÓNS NA PEL. - A profundidade de penetración dun haz láser variará tamén coa lonxitude de onda pero a reacción normal cando hai unha sobreexposición será unha queimadura mais o menos profunda.

## MEDIDAS PREVENTIVAS

- Antes de manipular estes equipos, os traballadores que vaian usalos deben coñecer perfectamente as instrucións de manexo e estar debidamente formados.
- Antes de comezar a traballar co equipo deberase controlar que os sistemas luminosos ou sonoros de acendido e apagado dos láseres funcionan.
- Cada sistema láser debe levar de forma permanente e nun lugar visible unha ou máis etiquetas de aviso segundo a clase á que pertenza.
- A área onde se utilicen aparatos láser debe estar suficientemente sinalizada e protexida, para garantir que ninguén entre de forma accidental na zona de radiación.



- Retirar ou tapar todas as superficies brillantes que poidan provocar reflexións incontroladas.
- O feixe láser debe terminar, sempre que sexa posible, ao final da súa traxectoria útil, nun material difuso e dunha cor e reflectividade tales que fagan posible a localización do feixe á vez que se minimicen os riscos da reflexión.
- Sempre que non sexa posible apantallar completamente a radiación láser ou evitar totalmente as reflexións, usar gafas de protección, tendo en conta que nunca ofrecen unha protección absoluta, polo que nunca debe dirixirse o láser aos ollos.
- A utilización de filtros e gafas de protección é imprescindible se existe a posibilidade dunha exposición superior á máxima permitida.
- Dependendo do tipo de láser deberanse utilizar gafas que sexan axeitadas á lonxitude de onda emitida.
- Asegurarse de que as gafas de protección non teñan defectos, como variacións de cor, opacidade, raias ou fisuras.
- Traballar coa máxima iluminación posible cando estea funcionando o láser. Un nivel alto de iluminación ofrece maior protección contra as lesións oculares, debido á diminución do tamaño da pupila.
- Os láseres da clase IV deben estar operados por control remoto sempre que sexa posible, co que se elimina a necesidade de que haxa persoas nos seus arredores.
- A traxectoria do feixe debe estar confinada sempre que sexa posible. O acceso aos arredores do láser debe estar limitado a aquelas persoas que leven protectores oculares e roupa protectora axeitada.
- Evitar a presenza de substancias inflamables na zona onde funcione un equipo láser.
- Comunicar inmediatamente calquera avaría ou funcionamento defectuoso do equipo e ter en conta que estes aparatos nunca deben manterse en funcionamento sen vixilancia.



Universidade de Vigo	<b>FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS</b>
Ref.: FPRL 10-09 Páx. 3 de 3	<b>TRABALLOS CON LÁSER</b>

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

 <p><b>USO OBRIGATORIO DE LENTES OU PANTALLA</b></p>	 <p><b>PROTECION OBRIGATORIA DO CORPO</b></p>	 <p><b>USO OBRIGATORIO DE LUVAS</b></p>
Para traballos con láser clase 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4	Para traballos con láser clase 3B e 4	Para traballos con láser clase 3B e 4

**RECOMENDACIÓN**

<p>UNE-EN 207 UNE-EN 208</p> 	<p>EN 470-1</p> 	<p>Luvas de seguridade EN 659</p> 
--	--	---

REALIZADO	REVISADO	MODIFICADO
<p>Técnica superior en PRL</p>  <p>Mónica Alonso Fernández</p> <p>Data: 26/06/2009</p>	<p>Servizo de Prevención de Riscos Laborais</p>   <p>Mª José Montero Vilarino.....Carmen Álvarez González</p> <p>Data: 26/06/2009</p>	<p>Data: 20-08-2013</p>  <p>Mónica Alonso Fernández</p>



