

Universidade de Vigo	FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Ref.: FPRL 01-08 Páx. 1 de 1	LÁMPADA ULTRAVIOLETA

RISCOS

- Conxuntivitis
- Danos na córnea
- Dende unha lixeira coloración (eritemas) ata queimaduras
- Queratitis
- Cánceres, especialmente de pel



CAUSAS

- Exposición dos ollos as radiacións ultravioleta sen protección
- Pel non protexida
- A radiación UV-B interfere cos enlaces do ADN danando a molécula



MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilizar gafas adecuadas as radiacións ultravioleta para traballar coas lámpadas acendidas
- Utilizar guantes de protección



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



REALIZADO Servizo de Prevención de Riscos Laborais Data: 11/02/2008  Asdo.: M. ^a Carmen Álvarez González	MODIFICADO Data: 08-06-2013  Asdo.: M. ^a José Montero Vilariño
---	--