

FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Ref.: FPRL 04-08

Páx. 1 de 2


TALLADURA OU CORTE EN TRABALLOS FORESTAISS

RISCOS	CAUSAS
• Caídas ao mesmo nível	• Tropezos con vexetación, rochas ou ferramenta mal gardada
• Caídas a distinto nivel	• Descenso desapropiado dos vehículos de transporte
• Contusións e cortes	• Manexo inadecuado da ferramenta. Estado defectuoso desta. Forma de traballo inadecuada. REBOTE*
• Estrés térmico por calor	• Altas temperaturas na zona de traballo. Roupa de traballo inadecuada para as condicións climáticas
• Incendio e/ou explosión	• Incendio forestal nas inmediacións da zona de traballo • Fumar ao encher o tanque. Arrancar a máquina en que se encheu o tanque ou antes de limpar os residuos de combustible
• Exposición ao ruído	• Elevada sonoridade da motoserra
• Exposición ás vibracións	• Vibracións producidas pola motoserra
• Sobreesforzos	• Posturas forzadas e manipulación de máquinas e materiais

* REBOTE: movemento brusco e violento cara a arriba da espada da motoserra ao quedar o extremo superior desta interceptado ou acelerado por un tronco ou unha púa. É difícil de prever e sumamente perigoso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Inspeccionar a zona de traballo e planificar o traballo que se vaia realizar, establecendo o método de labor, o material e o equipo de protección que se vai empregar. Determinar as posibles vías de retirada.
- Antes de cortar deberá planificarse e organizarse rigorosamente a actividade, empregando a técnica de talladura correcta segundo o tipo de árbore, condicións ambientais, posición, presenza de liñas de alta tensión etc.
- Asegurarse de que os elementos de seguridade da motoserra se atopan en perfecto estado de uso.
- Sostener a motoseira con firmeza e próxima ao corpo.
- Mantemento dos distintos componentes da motoserra (cadea, embrague, escape etc.) segundo as indicacións do fabricante.
- Transportar a motoseira sempre coa espada cara a atrás e coa protección colocada.
- Antes de empezar a cortar hai que asegurarse de que non haxa ningúen nun diámetro non inferior (como mínimo) ao dobre da altura da árbore.
- Non arrancar a motoseira en que se encheu o tanque ou antes de limpar os residuos de combustible.
- Asegurarse de que ten suficiente combustible no depósito antes de empezar o corte de talladura, quedar sen combustible á metade da talladura pode ser perigoso.
- Para evitar o rebote hai que asegurarse de que a punta e a parte superior da serra non tocan ningún obxecto.
- Utilizar roupa de traballo adecuada ás condicións climáticas.
- Para evitar enganches nas partes móveis das máquinas, hai que utilizar roupa axustada ao corpo.
- Utilizar roupa ou chaleco de alta visibilidade para traballos en zonas próximas a vías de circulación de vehículos.
- Non traballar coa motoseira por enriba dos ombros.
- Dispor de auga potable en cantidade suficiente.

REALIZADO	MODIFICADO
<p>Servizo de Prevención de Riscos Laborais</p> <p>Data: 08/10/2008</p> <p>Asdo.: M.^a José Montero Vilariño</p> 	<p>Data: 08-06-2013</p> <p>Asdo.: M.^a Carmen Álvarez González</p> <p>H.^o JOSÉ MONTERO VILARIÑO</p> 

FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Ref.: FPRL 04-08

Páx. 2 de 2

TALLADURA OU CORTE EN TRABALLOS FORESTAISS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



RECOMENDACIÓNNS

Casco de protección forestal con máscara
EN-397



Protección auditiva
EN-352-1-2/
EN-458



Protección ocular
EN 166-172



Luvas de seguridad
EN-388/EN-407/EN-
420



Botas de seguridad
EN-344/EN-345/
EN-346/EN-347



Roupa de traballo
adecuada

REALIZADO

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Data: 08/10/2008

Asdo.: M.ª José Montero Vilariño



M.ª Carmen Álvarez González

MODIFICADO

Data: 08-06-2013

Asdo.:

